

# CX70PEs

Machina per cucire computerizzata

- 70 punti inclusi
- 7 tipi di asola in 1 passaggio
- Lunghezza e larghezza del punto variabili
- Infilatura intuitiva




 Guarda il video

## Migliora la tua creatività con CX70PEs

Sartoria, arredamento per la casa, regali: qualunque cosa tu voglia creare, CX70PEs è la macchina per realizzarla.

Con 70 punti utili e decorativi inclusi, sette tipi di asola e caratteristiche come la spolina ad inserimento rapido e il controllo della velocità di cucitura, questa macchina è il partner creativo perfetto per il cucito avanzato.




## Pensa verde, pensa a Brother

In Brother guardiamo sempre al futuro e a come possiamo proteggerlo. Abbiamo progettato la gamma CS con un corpo in alluminio e una barra ago fissa. Realizza cuciture di alta qualità con una macchina resistente e di lunga durata che utilizza il 46% in meno di plastica rispetto ai modelli precedenti.

## Sempre al tuo fianco

Che tu stia incominciando il tuo viaggio nel cucito o che tu abbia una tecnica che desideri padroneggiare, guarda i nostri [tutorial online](#) o visita l'app [Brother SupportCenter](#).



# Caratteristiche speciali

- 1 Avvolgi spolina
- 2 Lunghezza e larghezza del punto variabili
- 3 Schermo LCD: visualizza tutte le informazioni sui punti
- 4 Cursore per la regolazione della velocità
- 5 Pulsante o modalità posizione ago – su o giù
- 6 Cucitura di ritorno
- 7 Cuci anche senza pedale
- 8 Tensione del filo regolabile
- 9 Luce LED
- 10 Area cucito spaziosa con ampio tavolo incluso
- 11 Barra dell'ago fissa per una qualità di cucito superiore
- 12 Piedino a sgancio rapido
- 13 Griffa a 6 ranghi



14 Bobina ad inserimento rapido



15 Infila ago



16 Cucitura con braccio libero




Accessori inclusi




Asole in un unico passaggio

## Impostazioni aggiuntive:

- Regolazione posizione ago – a sinistra o al centro; su o giù
- Cucitura con ago gemello\*
- Velocità di cucitura regolabile
- Funzione punto di fermo automatico / Cucitura di ritorno
- Funzione di regolazione del punto



Avvolgi spolina



Disinnesto del trasporto



Facile da trasportare e riporre